



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 255/16

Kuupäev: 18.05.16

Leht 1 (1)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X-6592185; Y-711982

Proovivõtuaeg: 05.05.16

Proovivõtja: A.Apuhtin

Atesteerimistöönd Nr: 1297/15

Temperatuur: 10 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 05.05.16

Analüüsi lõpp: 10.05.16

Proovi nr: 134

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	7.9	ISO 10523
	mg/l	
Kuivjääk	14392	SFS 3008
NH ₄ (N)	2809	SFS 3032
NO ₃ (N)	550	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	30	SFS 3029
N tot	3400	RI №B3
SO ₄	5750	RI №B4
F	6.2	ISO 10359-1
P tot	0.074	ISO 6878

Dina Šestakova
Sillamäe osakonna juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolli näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga