



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 257/16

Kuupäev: 18.05.16

Leht 1 (1)

Tellijä: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 8

Koordinaadid: X-6592146; Y-711746

Proovivõtuaeg: 05.05.16

Proovivõtja: A.Apuhtin

Atesteerimistöönd Nr: 1297/15

Temperatuur: 10 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 05.05.16

Analüüsi lõpp: 10.05.16

Proovi nr: 136

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	10.6	ISO 10523
	mg/l	
Kuivjääk	1528	SFS 3008
NH ₄ (N)	94	SFS 3032
NO ₃ (N)	8.8	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	8.0	SFS 3029
N tot	110	RI №B3
SO ₄	680	RI №B4
F	2.4	ISO 10359-1
P tot	0.080	ISO 6878

Dina Šestakova
Sillamäe osakonna juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga