



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 251/16

Kuupäev: 18.05.16

Leht1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 2

Koordinaadid: X-6591895; Y-712509

Proovivõtuaeg: 05.05.16

Proovivõtja: A.Apuhtin

Atesteerimistöönd Nr: 1297/15

Temperatuur: 10 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 05.05.16

Analüüsi lõpp: 10.05.16

Proovi nr: 130

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	7.7	ISO 10523
	mg/l	
Kuivjääk	1824	SFS 3008
NH ₄ (N)	241	SFS 3032
NO ₃ (N)	1.9	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.44	SFS 3029
N tot	250	RI №B3
SO ₄	1050	RI №B4
F	3.1	ISO 10359-1
P tot	0.021	ISO 6878

Dina Šestakova

Sillamäe osakonna juhataja

Tatjana Brjuhhova

Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolli näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga