



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 258/16

Kuupäev: 18.05.16

Leht1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 9

Koordinaadid: X-6591826; Y-712473

Proovivõtuaeg: 05.05.16

Proovivõtja: A.Apuhtin

Atesteerimistõend Nr: 1297/15

Temperatuur: 10 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 05.05.16

Analüüsi lõpp: 10.05.16

Proovi nr: 137

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	12	
pH	8.2	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	9816	SFS 3008
NH ₄ (N)	241	SFS 3032
NO ₃ (N)	12	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	2.8	SFS 3029
N tot	260	RI №B3
SO ₄	3350	RI №B4
F	5.0	ISO 10359-1
P tot	0.076	ISO 6878

Dina Šestakova
Sillamäe osakonna juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga