



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 259/16

Kuupäev: 18.05.16

Leht 1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 10

Koordinaadid: X- 6591884; Y-711847

Proovivõtuaeg: 05.05.16

Proovivõtja: A.Apuhtin

Atesteerimistõend Nr: 1297/15

Temperatuur: 10 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 05.05.16

Analüüsi lõpp: 10.05.16

Proovi nr: 138

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	12	
pH	9.3	ISO 10523
	mg/l	
Kuivjääk	2256	SFS 3008
NH ₄ (N)	834	SFS 3032
NO ₃ (N)	36	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	8.0	SFS 3029
N tot	900	RI №B3
SO ₄	1550	RI №B4
F	4.6	ISO 10359-1
P tot	0.080	ISO 6878

Dina Šestakova

Sillamäe osakonna juhataja

Tatjana Brjuhhova

Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga