



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 256/16

Kuupäev: 18.05.16

Leht1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 7

Koordinaadid: X-6592172; Y-711856

Proovivõtuaeg: 05.05.16

Proovivõtja: A.Apuhtin

Atesteerimistõend Nr: 1297/15

Temperatuur: 10 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 05.05.16

Analüüsi lõpp: 10.05.16

Proovi nr: 135

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	8.0	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	12968	SFS 3008
NH ₄ (N)	1642	SFS 3032
NO ₃ (N)	400	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	1.2	SFS 3029
N tot	2050	RI №B3
SO ₄	3875	RI №B4
F	12	ISO 10359-1
P tot	0.15	ISO 6878

Dina Šestakova
Sillamäe osakonna juhataja
Tatjana Brjuhhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga