



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 254/16

Kuupäev: 18.05.16

Leht1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 5

Koordinaadid: X-6592204; Y-712084

Proovivõtuaeg: 05.05.16

Proovivõtja: A.Apuhtin

Atesteerimistõend Nr: 1297/15

Temperatuur: 10 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 05.05.16

Analüüsi lõpp: 10.05.16

Proovi nr: 133

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	8.2	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	8856	SFS 3008
NH ₄ (N)	1369	SFS 3032
NO ₃ (N)	430	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	101	SFS 3029
N tot	1900	RI №B3
SO ₄	3950	RI №B4
F	1.4	ISO 10359-1
P tot	0.035	ISO 6878

Dina Šestakova

Sillamäe osakonna juhataja

Tatjana Brjuhhova

Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga