

Kesk 2, 40231, Sillamäe . Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

KATSEPROTOKOLL № 564A/14

Kuupäev: 31.10.2014

Leht 1 (1)


Tellija: Keskkonnaministeerium.**Tellimus:** Gamma-tasemed mõõtmine.**Mõõtmise koht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmehoidla**Mõõtmisi teostas:** N.Mironova, L.Bukin**Mõõtmise kuupäev:** 30.10.2014**Tuulesuund:** läänetuul**Tuulekiirus:** (1,7 – 3,2) m/s**Temperatuur:** 6 °C**Sademed:** ei ole**Pilvisus:** pilvisus**Mõõtmise meetod:** ПИ №D1 Otsene mõõtmine Raadiomeetriga MKC-AT6130.**Seadmed:** Raadiomeetriga MKC-AT6130 №19420

(Kalibreerimistunnistus SSDL 157/1406/ 20.06.2014).

Mõõtmiste tulemused

Mõõtmise punkt	Koordinaadid		Gamma-tasemed, μSv/h
	X	Y	
A1	6592100	711800	0.18
A5	6592100	712000	0.16
A21	6592050	712250	0,13
A22	6592000	711600	0.19
A41	6591950	711850	0.11
A62	6591900	712150	0.12
A84	6591850	712450	0.13
A103	6591750	711800	0,23
A121	6591700	712050	0.16
A139	6591650	712400	0,18

Dina Shestakova
Keskkonnalabori juhataja



Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga