

KATSEPROTOKOLL № 350/13**Kuupäev:** 02.07.13**Leht** 1 (1)**Tellija :** Keskkonnaministeerium**Proovivõtukoht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 4**Koordinaadid:** X- 6592101 ; Y- 712261**Proovivõtuaeg:** 25.06.13**Proovivõtja:** N. Mironova**Atesteerimistõend Nr:** 894/10**Temperatuur:** (21-26) °C**Sademed:** ei ole**Laborisse tulek:** 26.06.13**Analüüsi lõpp:** 02.07.13**Proovi nr:** 152

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	9,70	ISO 10523
mg/l		
F	5,6	ISO 10359-1
SO ₄	5650	RI №B4
Kuivjääk	11900	SFS 3008
N tot	3700	RI №B3
P tot	1,2	ISO 6878
NH ₄ (N)	3534	SFS 3032
NO ₃ (N)	148	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	4,0	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja