


**KATSEPROTOKOLL № 352/13****Kuupäev:** 02.07.13**Leht 1 (1)****Tellija :** Keskkonnaministeerium**Proovivõtukoht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6**Koordinaadid:** X- 6592185 ; Y- 711982**Proovivõtuaeg:** 25.06.13**Proovivõtja:** N. Mironova**Atesteerimistõend Nr:** 894/10**Temperatuur:** (21-26) °C**Sademed:** ei ole**Laborisse tulek:** 26.06.13**Analüüsi lõpp:** 02.07.13**Proovi nr:** 154

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	12	
pH	7,8	ISO 10523
mg/l		
F	6,4	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	4950	RI №B4
Kuivjääk	13128	SFS 3008
N tot	2800	RI №B3
P tot	0.075	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	2184	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	560	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	52	SFS 3029

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja