



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 251/13

Kuupäev: 21.05.2013

Leht 1 (1)

**Tellija:** Keskkonnaministeerium

**Tellimus:** Radooni ekshalatsiooni mõõtmine.

**Mõõtmise koht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmeoidla punktid R1A, R1B, R4

**Koordinaadid :**

R1A: X- 6591950; Y- 711600

R1B: X- 6592100; Y- 711770

R4: X- 6591550; Y- 712170

**Mõõtmisi teostas:** N.Mironova, L.Bukin

**Mõõtmise kuupäev:** 14.05.13

**Tuulesuund:** loodetuul

**Tuulekiirus:** (0,2 – 2,4) m/s

**Temperatuur:** (15-17) °C

**Sademed:** ei ole

**Pilvisus:** pilvine

**Mõõtmise meetod:** RI №D5. Otsene mõõtmine seadmega ALPHAGUARD PQ 2000/MC50  
(Certificate of Calibration nr.E250, 20.09.2012, SAPHYMO GmbH, Germany).

**Mõõtmiste tulemused**

Mõõtmise koht	Mõõtmise kellaeg	Radooni ekshalatsioon, Bq/m <sup>2</sup> *s
Punkt R1A	12.20-13.20	0,21
Punkt R1B	9.40-10.50	<0.1
Punkt R4	13.30-14.30	<0.1

Dina Šestakova  
Keskkonnalabori juhataja

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga