



KATSEPROTOKOLL № 355/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmetoidla kontrollpuurauk Nr 9

Koordinaadid: X- 6591826 ; Y- 712473

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 157

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	8,0	ISO 10523
	mg/l	
F	3,2	ISO 10359-1
SO ₄	3800	RI №B4
Kuivjääk	10644	SFS 3008
N tot	350	RI №B3
P tot	0.060	ISO 6878
NH ₄ (N)	319	SFS 3032
NO ₃ (N)	17	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	6,5	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja