



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

## KATSEPROTOKOLL № 632/14

Kuupäev: 17.12.14

Leht 1 (1)

Tellijä: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoh: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmetoidla kontrollpuurauk Nr 3

Koordinaadid: X-6592022; Y-712365

Proovivõtuaeg: 17.11.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur:  $(-2 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 17.11.14

Analüüsi lõpp: 27.11.14

Proovi nr: 351

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, $^\circ\text{C}$	10	
pH	9.4	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	10000	SFS 3008
$\text{NH}_4(\text{N})$	1574	SFS 3032
$\text{NO}_3(\text{N})$	47	ISO 7890-3
$\text{NO}_2(\text{N})$	5.6	SFS 3029
N tot	1630	RI №B3
$\text{SO}_4$	5375	RI №B4
F	2.3	ISO 10359-1
P tot	0.081	ISO 6878

Dina Šestakova  
Keskkonnalabori juhataja  
Tatjana Brjuhova  
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga