



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 557/14

Kuupäev: 27.10.14

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X-6592185; Y-711982

Proovivõtuaeg: 15.09.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (12÷15) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.09.14

Analüüsi lõpp: 19.09.14

Proovi nr: 265

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	15	
pH	7.8	ISO 10523
	mg/l	
Kuivjääk	17452	SFS 3008
NH ₄ (N)	3509	SFS 3032
NO ₃ (N)	625	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	58	SFS 3029
N tot	4200	RI №B3
SO ₄	6500	RI №B4
F	5.8	ISO 10359-1
P tot	0.090	ISO 6878

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliks näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga