

KATSEPROTOKOLL № 358/13

Kuupäev: 02.07.2013

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollkaev DMH

Koordinaadid: X- 6591383 ; Y- 712292

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 160

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	6.90	ISO 10523
	mg/l	
F	5.8	ISO 10359-1
SO ₄	900	RI №B4
Kuivjääk	1904	SFS 3008
N tot	12,0	RI №B3
P tot	<0.013	ISO 6878
NH ₄ (N)	8,4	SFS 3032
NO ₃ (N)	3.0	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.030	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga