



Kesk 2, 40231, Sillamäe

Tel. 39 29140, 39 29141

Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

## KATSEPROTOKOLL № 257/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 3

Koordinaadid: X- 6592022 ; Y-712365

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 76

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	9.16	ISO 10523
	mg/l	
F	2.7	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	5375	RI №B4
Kuivjääk	10924	SFS 3008
N tot	1800	RI №B3
P tot	0,084	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	1716	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	43	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	8,0	SFS 3029

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja