



KATSEPROTOKOLL № 255/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1 (1)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 1

Koordinaadid: X- 6591751 ; Y- 712529

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 74

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	7	
pH	7,30	ISO 10523
	mg/l	
F	4,4	ISO 10359-1
SO ₄	1978	RI №B4
Kuivjääk	3772	SFS 3008
N tot	240	RI №B3
P tot	0,044	ISO 6878
NH ₄ (N)	196	SFS 3032
NO ₃ (N)	39	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0,52	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja