



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 555/13

Kuupäev: 04.10.13

Leht1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 1D

Koordinaadid: X- 6591784 ; Y- 711623

Proovivõtuaeg:26.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur :(17-22) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek:26.08.13

Analüüsi lõpp:02.09.13

Proovi nr: 227

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	13	
pH	7.98	ISO 10523
mg/l		
F	1.0	ISO 10359-1
SO ₄	235	RI №B4
Kuivjääk	684	SFS 3008
N tot	20	RI №B3
P tot	0.015	ISO 6878
NH ₄ (N)	20	SFS 3032
NO ₃ (N)	0.060	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.13	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokollitaasesituseriosadekaupa on lubatud ainult AS Ökosilkirjalikuloaga