



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 561/14

Kuupäev: 27.10.14

Leht 1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 10

Koordinaadid: X- 6591884; Y-711847

Proovivõtuaeg: 15.09.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (12÷15) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.09.14

Analüüsi lõpp: 19.09.14

Proovi nr: 269

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	14	
pH	9.3	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	5768	SFS 3008
NH ₄ (N)	1121	SFS 3032
NO ₃ (N)	100	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	6.5	SFS 3029
N tot	1230	RI №B3
SO ₄	2250	RI №B4
F	3.9	ISO 10359-1
P tot	0.080	ISO 6878

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliks näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga