

## KATSEPROTOKOLL № 259/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 5

Koordinaadid: X- 6592204 ; Y- 712084

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 78

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	8	
pH	7,99	ISO 10523
	mg/l	
F	2,8	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	875	RI №B4
Kuivjääk	3036	SFS 3008
N tot	340	RI №B3
P tot	0,11	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	214	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	105	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	16	SFS 3029

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja