



## KATSEPROTOKOLL № 256/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 2

Koordinaadid: X- 6591895 ; Y- 712509

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 75

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	8,19	ISO 10523
mg/l		
F	3,7	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	1900	RI №B4
Kuivjääk	3508	SFS 3008
N tot	500	RI №B3
P tot	0,13	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	441	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	1,3	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	4,7	SFS 3029

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja