



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

## KATSEPROTOKOLL № 642/13

Kuupäev: 06.11.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X- 6592185 ; Y- 711982

Proovivõtuaeg: 14.10.13

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (0÷3) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.10.13

Analüüsi lõpp: 21.10.13

Proovi nr: 298

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.3	ISO 10523
	mg/l	
F	4.6	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	6400	RI №B4
Kuivjääk	16860	SFS 3008
N tot	4000	RI №B3
P tot	0.080	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	3346	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	550	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	28	SFS 3029

Dina Šestakova

Keskkonnavalabori juhataja

Tatjana Brjuhhova

Keemilise analüüsi insener