



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 562/14

Kuupäev: 27.10.14

Leht1 (1)

Tellijä: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukohd: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollkaev DMH

Koordinaadid: X-6591383; Y-712292

Proovivõtuaeg: 15.09.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (12÷15) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.09.14

Analüüsi lõpp: 19.09.14

Proovi nr: 271

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	15	
pH	7.2	ISO 10523
	mg/l	
Kuivjääk	1748	SFS 3008
NH ₄ (N)	2.3	SFS 3032
NO ₃ (N)	2.8	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.073	SFS 3029
N tot	5.5	RI №B3
SO ₄	820	RI №B4
F	3.1	ISO 10359-1
P tot	<0.013	ISO 6878

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga