



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 640/13

Kuupäev: 06.11.13

Leht1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 4

Koordinaadid: X- 6592101 ; Y- 712261

Proovivõtuaeg: 14.10.13

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (0÷3) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.10.13

Analüüsi lõpp: 21.10.13

Proovi nr: 296

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	9.9	ISO 10523
	mg/l	
F	5.8	ISO 10359-1
SO ₄	5875	RI №B4
Kuivjääk	13164	SFS 3008
N tot	3640	RI №B3
P tot	1.2	ISO 6878
NH ₄ (N)	3506	SFS 3032
NO ₃ (N)	130	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.80	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener