



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

## KATSEPROTOKOLL № 347/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 1

Koordinaadid: X- 6591751 ; Y- 712529

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 149

| Näitajad            | Tulemus | Mõõtmiste meetod |
|---------------------|---------|------------------|
| Temperatuur, °C     | 10      |                  |
| pH                  | 7,40    | ISO 10523        |
|                     | mg/l    |                  |
| F                   | 3,2     | ISO 10359-1      |
| SO <sub>4</sub>     | 2200    | RI №B4           |
| Kuivjääk            | 5042    | SFS 3008         |
| N tot               | 240     | RI №B3           |
| P tot               | 0,059   | ISO 6878         |
| NH <sub>4</sub> (N) | 163     | SFS 3032         |
| NO <sub>3</sub> (N) | 69      | ISO 7890-3       |
| NO <sub>2</sub> (N) | 1,8     | SFS 3029         |

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga