



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

## KATSEPROTOKOLL № 635/14

Kuupäev: 17.12.14

Leht1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X-6592185; Y-711982

Proovivõtuaeg: 17.11.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (-2÷2) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 17.11.14

Analüüsi lõpp: 27.11.14

Proovi nr: 354

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.6	ISO 10523
	mg/l	
Kuivjääk	14776	SFS 3008
NH <sub>4</sub> (N)	3477	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	440	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	7.0	SFS 3029
N tot	4000	RI №B3
SO <sub>4</sub>	5875	RI №B4
F	7.8	ISO 10359-1
P tot	0.12	ISO 6878

Dina Šestakova  
Keskkonnalabori juhataja  
Tatjana Brjuhova  
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga