



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 552/13

Kuupäev: 04.10.13

Leht 1 (1)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 8

Koordinaadid: X- 6592146 ; Y- 711746

Proovivõtuaeg: 26.08.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (17-22) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.08.13

Analüüsi lõpp: 02.09.13

Proovi nr: 224

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	9,69	ISO 10523
	mg/l	
F	2.5	ISO 10359-1
SO ₄	580	RI №B4
Kuivjääk	1532	SFS 3008
N tot	105	RI №B3
P tot	0.22	ISO 6878
NH ₄ (N)	81	SFS 3032
NO ₃ (N)	8.5	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	13	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener