



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

## KATSEPROTOKOLL № 550/13

Kuupäev: 04.10.13

Leht1 (1)

Tellijä : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X- 6592185 ; Y- 711982

Proovivõtuaeg: 26.08.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (17-22) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.08.13

Analüüsi lõpp: 02.09.13

Proovi nr: 222

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	8.07	ISO 10523
	mg/l	
F	5.6	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	5650	RI №B4
Kuivjääk	15320	SFS 3008
N tot	3265	RI №B3
P tot	0.075	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	2586	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	605	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	67.5	SFS 3029

Dina Šestakova

Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova

Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.  
Protokollitaasesituseriosadekaupa on lubatud ainult AS Ökosilkirjalikuloaga