


KATSEPROTOKOLL № 263/13**Kuupäev:** 24.05.13**Leht (1)****Tellija :** Keskkonnaministeerium**Proovivõtukoht:** Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 9**Koordinaadid:** X- 6591826 ; Y- 712473**Proovivõtuaeg:** 22.04.13**Proovivõtja:** N. Mironova**Atesteerimistõend Nr:** 894/10**Temperatuur:** 7 °C**Sademed:** ei ole**Laborisse tulek:** 23.04.13**Analüüsi lõpp:** 29.04.13**Proovi nr:** 82

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	8,48	ISO 10523
mg/l		
F	4,2	ISO 10359-1
SO ₄	3650	RI №B4
Kuivjääk	10264	SFS 3008
N tot	400	RI №B3
P tot	0.070	ISO 6878
NH ₄ (N)	363	SFS 3032
NO ₃ (N)	20	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	4,0	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhatajaProtokolli andmed käsitlevad ainult protokolli näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga