



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

## KATSEPROTOKOLL № 631/14

Kuupäev: 17.12.14

Leht 1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 2

Koordinaadid: X-6591895; Y-712509

Proovivõtuaeg: 17.11.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur:  $(-2 \div 2)$  °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 17.11.14

Analüüsi lõpp: 27.11.14

Proovi nr: 350

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.2	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	3540	SFS 3008
NH <sub>4</sub> (N)	488	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	0.60	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	0.010	SFS 3029
N tot	490	RI №B3
SO <sub>4</sub>	2075	RI №B4
F	3.4	ISO 10359-1
P tot	0.12	ISO 6878

Dina Šestakova  
Keskkonnalabori juhataja  
Tatjana Brjuhova  
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga