



KATSEPROTOKOLL № 351/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 5

Koordinaadid: X- 6592204 ; Y- 712084

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 153

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	7,80	ISO 10523
mg/l		
F	2,7	ISO 10359-1
SO ₄	438	RI №B4
Kuivjääk	1856	SFS 3008
N tot	140	RI №B3
P tot	0,075	ISO 6878
NH ₄ (N)	44	SFS 3032
NO ₃ (N)	85	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	4,0	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja