

KATSEPROTOKOLL № 349/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 3

Koordinaadid: X- 6592022 ; Y-712365

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 151

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	9.10	ISO 10523
	mg/l	
F	2.5	ISO 10359-1
SO ₄	6000	RI №B4
Kuivjääk	11964	SFS 3008
N tot	1610	RI №B3
P tot	0,079	ISO 6878
NH ₄ (N)	1555	SFS 3032
NO ₃ (N)	48	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	2,3	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja