



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 549/13

Kuupäev: 04.10.13

Leht1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 5

Koordinaadid: X- 6592204 ; Y- 712084

Proovivõtuaeg: 26.08.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (17-22) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.08.13

Analüüsi lõpp: 02.09.13

Proovi nr: 221

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	8.32	ISO 10523
mg/l		
F	2.0	ISO 10359-1
SO ₄	2263	RI №B4
Kuivjääk	5920	SFS 3008
N tot	1000	RI №B3
P tot	0.064	ISO 6878
NH ₄ (N)	667	SFS 3032
NO ₃ (N)	285	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	27.5	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokollitaasesituseriosadekaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjalikuloaga