

KATSEPROTOKOLL № 357/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 1D

Koordinaadid: X- 6591784 ; Y- 711623

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 159

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	14	
pH	8.10	ISO 10523
	mg/l	
F	0,44	ISO 10359-1
SO ₄	77	RI №B4
Kuivjääk	752	SFS 3008
N tot	10.0	RI №B3
P tot	0.026	ISO 6878
NH ₄ (N)	6,2	SFS 3032
NO ₃ (N)	0,44	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0,18	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja