



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Reg. nr. L 091

## KATSEPROTOKOLL № 643/13

Kuupäev: 06.11.13

Leht 1 (1)

Tellijä: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 7

Koordinaadid: X- 6592172 ; Y- 711856

Proovivõtuaeg: 14.10.13

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (0÷3) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.10.13

Analüüsi lõpp: 21.10.13

Proovi nr: 299

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	7.8	ISO 10523
	mg/l	
F	22	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	5450	RI №B4
Kuivjääk	14688	SFS 3008
N tot	2400	RI №B3
P tot	0.22	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	2096	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	300	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	0.63	SFS 3029

Dina Šestakova  
Keskkonnalabori juhataja  
Tatjana Brjuhova  
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.  
Protokollitaasesituseriosadekaupa on lubatud ainult AS Ökosilkirjalikuloaga