



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 634/14

Kuupäev: 17.12.14

Leht 1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 5

Koordinaadid: X-6592204; Y-712084

Proovivõtuaeg: 17.11.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (-2÷2) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 17.11.14

Analüüsi lõpp: 27.11.14

Proovi nr: 353

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.3	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	6952	SFS 3008
NH ₄ (N)	1596	SFS 3032
NO ₃ (N)	440	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	46	SFS 3029
N tot	2100	RI №B3
SO ₄	4000	RI №B4
F	1.0	ISO 10359-1
P tot	0.045	ISO 6878

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliks näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga