

KATSEPROTOKOLL № 348/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 2

Koordinaadid: X- 6591895 ; Y- 712509

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 150

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	7,80	ISO 10523
mg/l		
F	3,4	ISO 10359-1
SO ₄	1900	RI №B4
Kuivjääk	3584	SFS 3008
N tot	450	RI №B3
P tot	0,14	ISO 6878
NH ₄ (N)	413	SFS 3032
NO ₃ (N)	8,7	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	10,0	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja