



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Reg. nr. L 091

## KATSEPROTOKOLL № 262/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1(1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 8

Koordinaadid: X- 6592146 ; Y- 711746

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 81

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	9,20	ISO 10523
	mg/l	
F	1,6	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	520	RI №B4
Kuivjääk	1384	SFS 3008
N tot	75	RI №B3
P tot	0.18	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	49	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	17	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	7.0	SFS 3029

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga