



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 641/13

Kuupäev: 06.11.13

Leht1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmehoidla kontrollpuurauk Nr 5

Koordinaadid: X- 6592204 ; Y- 712084

Proovivõtuaeg: 14.10.13

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (0÷3) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.10.13

Analüüsi lõpp: 21.10.13

Proovi nr: 297

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	8.7	ISO 10523
mg/l		
F	1.7	ISO 10359-1
SO ₄	3400	RI №B4
Kuivjääk	8956	SFS 3008
N tot	1500	RI №B3
P tot	0.054	ISO 6878
NH ₄ (N)	1116	SFS 3032
NO ₃ (N)	330	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	21	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokollitaasesituseriosadekaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjalikuloaga