

KATSEPROTOKOLL № 353/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 7

Koordinaadid: X- 6592172 ; Y- 711856

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 155

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	7.50	ISO 10523
mg/l		
F	23	ISO 10359-1
SO ₄	5950	RI №B4
Kuivjääk	17068	SFS 3008
N tot	2555	RI №B3
P tot	0.19	ISO 6878
NH ₄ (N)	2192	SFS 3032
NO ₃ (N)	361	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	0.26	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolliis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga