



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

KATSEPROTOKOLL № 558/14

Kuupäev: 27.10.14

Leht 1 (1)

Tellijä: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 7

Koordinaadid: X-6592172; Y-711856

Proovivõtuaeg: 15.09.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (12÷15) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.09.14

Analüüsi lõpp: 19.09.14

Proovi nr: 266

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	15	
pH	7.9	ISO 10523
mg/l		
Kuivjääk	14936	SFS 3008
NH ₄ (N)	2098	SFS 3032
NO ₃ (N)	299	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	1.7	SFS 3029
N tot	2400	RI №B3
SO ₄	5600	RI №B4
F	18	ISO 10359-1
P tot	0.21	ISO 6878

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolilis näidatud objekte.
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga