



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 646/13

Kuupäev: 06.11.13

Leht1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 10

Koordinaadid: X- 6591884 ; Y- 711847

Proovivõtuaeg: 14.10.13

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (0÷3) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.10.13

Analüüsi lõpp: 21.10.13

Proovi nr: 302

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	9.3	ISO 10523
mg/l		
F	3.1	ISO 10359-1
SO ₄	2050	RI №B4
Kuivjääk	5920	SFS 3008
N tot	1200	RI №B3
P tot	0.065	ISO 6878
NH ₄ (N)	1080	SFS 3032
NO ₃ (N)	98	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	7.3	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener