



Kesk 2, 40231, Sillamäe  
Tel. 39 29140, 39 29141  
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR  
Akrediteeritud katselaboratoorium  
EN ISO/IEC 17025



Akrediteeritud L091

## KATSEPROTOKOLL № 560/14

Kuupäev: 27.10.14

Leht 1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 9

Koordinaadid: X-6591826; Y-712473

Proovivõtuaeg: 15.09.14

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (12÷15) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.09.14

Analüüsi lõpp: 19.09.14

Proovi nr: 268

| Näitajad            | Tulemus | Mõõtmiste meetod |
|---------------------|---------|------------------|
| Temperatuur, °C     | 15      |                  |
| pH                  | 7.6     | ISO 10523        |
| mg/l                |         |                  |
| Kuivjääk            | 10016   | SFS 3008         |
| NH <sub>4</sub> (N) | 231     | SFS 3032         |
| NO <sub>3</sub> (N) | 15      | ISO 7890-3       |
| NO <sub>2</sub> (N) | 6.5     | SFS 3029         |
| N tot               | 1255    | RI №B3           |
| SO <sub>4</sub>     | 3400    | RI №B4           |
| F                   | 4.6     | ISO 10359-1      |
| P tot               | 0.078   | ISO 6878         |

Dina Šestakova

Keskkonnalabori juhataja

Tatjana Brjuhova

Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokolilis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga