



AS ÖKOSIL KESKKONNALABOR
Akrediteeritud katselaboratoorium
EN ISO/IEC 17025



Kesk 2, 40231, Sillamäe
Tel. 39 29140, 39 29141
Faks 39 29152, e-mail: sekretar@ecosil.ee

Reg. nr. L 091

KATSEPROTOKOLL № 639/13

Kuupäev: 06.11.13

Leht 1 (1)

Tellija: Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 3

Koordinaadid: X- 6592022 ; Y-712365

Proovivõtuaeg: 14.10.13

Proovivõtja: L.Bukin

Atesteerimistõend Nr: 622/13

Temperatuur: (0÷3) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 15.10.13

Analüüsi lõpp: 21.10.13

Proovi nr: 295

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	10	
pH	9.2	ISO 10523
	mg/l	
F	2.5	ISO 10359-1
SO ₄	6125	RI №B4
Kuivjääk	11212	SFS 3008
N tot	1510	RI №B3
P tot	0.078	ISO 6878
NH ₄ (N)	1462	SFS 3032
NO ₃ (N)	44	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	1.2	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja
Tatjana Brjuhova
Keemilise analüüsi insener

Protokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.
Protokollitaasesituseriosadekaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjalikuloaga