

KATSEPROTOKOLL № 258/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 4

Koordinaadid: X- 6592101 ; Y- 712261

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 77

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	7	
pH	9,68	ISO 10523
	mg/l	
F	4.8	ISO 10359-1
SO ₄	4250	RI №B4
Kuivjääk	11028	SFS 3008
N tot	3100	RI №B3
P tot	0,78	ISO 6878
NH ₄ (N)	2957	SFS 3032
NO ₃ (N)	128	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	7,0	SFS 3029

Dina Šestakova
Keskkonnalabori juhataja