

KATSEPROTOKOLL № 354/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 8

Koordinaadid: X- 6592146 ; Y- 711746

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 156

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	9,10	ISO 10523
	mg/l	
F	2,0	ISO 10359-1
SO ₄	550	RI №B4
Kuivjääk	1472	SFS 3008
N tot	75	RI №B3
P tot	0.19	ISO 6878
NH ₄ (N)	48	SFS 3032
NO ₃ (N)	17	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	9,2	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja