



KATSEPROTOKOLL № 356/13

Kuupäev: 02.07.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 10

Koordinaadid: X- 6591884 ; Y- 711847

Proovivõtuaeg: 25.06.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: (21-26) °C

Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 26.06.13

Analüüsi lõpp: 02.07.13

Proovi nr: 158

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	11	
pH	9.10	ISO 10523
	mg/l	
F	4,6	ISO 10359-1
SO ₄	2150	RI №B4
Kuivjääk	5816	SFS 3008
N tot	1200	RI №B3
P tot	0,060	ISO 6878
NH ₄ (N)	1054	SFS 3032
NO ₃ (N)	103	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	16,0	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja