

KATSEPROTOKOLL № 264/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 10

Koordinaadid: X- 6591884 ; Y- 711847

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 83

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	9.26	ISO 10523
	mg/l	
F	3,1	ISO 10359-1
SO ₄	1900	RI №B4
Kuivjääk	5768	SFS 3008
N tot	1200	RI №B3
P tot	0,12	ISO 6878
NH ₄ (N)	1064	SFS 3032
NO ₃ (N)	108	ISO 7890-3
NO ₂ (N)	8,3	SFS 3029

Dina Šestakova 
Keskkonnalabori juhataja