

## KATSEPROTOKOLL № 260/13

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1 (1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 6

Koordinaadid: X- 6592185 ; Y- 711982

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 79

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	7	
pH	7,6	ISO 10523
	mg/l	
F	6,8	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	3425	RI №B4
Kuivjääk	9472	SFS 3008
N tot	1950	RI №B3
P tot	0.050	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	1523	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	380	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	38	SFS 3029

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhataja