

**KATSEPROTOKOLL № 261/13**

Kuupäev: 24.05.13

Leht 1(1)

Tellija : Keskkonnaministeerium

Proovivõtukoht: Sillamäe, Ida-Virumaa, jäätmethoidla kontrollpuurauk Nr 7

Koordinaadid: X- 6592172 ; Y- 711856

Proovivõtuaeg: 22.04.13

Proovivõtja: N. Mironova

Atesteerimistõend Nr: 894/10

Temperatuur: 7 °C


Sademed: ei ole

Laborisse tulek: 23.04.13

Analüüsi lõpp: 29.04.13

Proovi nr: 80

Näitajad	Tulemus	Mõõtmiste meetod
Temperatuur, °C	9	
pH	7.27	ISO 10523
	mg/l	
F	7,4	ISO 10359-1
SO <sub>4</sub>	1100	RI №B4
Kuivjääk	2768	SFS 3008
N tot	230	RI №B3
P tot	0.12	ISO 6878
NH <sub>4</sub> (N)	132	SFS 3032
NO <sub>3</sub> (N)	96	ISO 7890-3
NO <sub>2</sub> (N)	0.32	SFS 3029

Dina Šestakova   
Keskkonnalabori juhatajaProtokolli andmed käsitlevad ainult protokollis näidatud objekte.  
Protokolli taasesitus eriosade kaupa on lubatud ainult AS Ökosil kirjaliku loaga